

# BAKTERIOLOGISK DRIKKEVANDSKONTROL



Harløse Vandværk  
Harløsevej 217  
3400 Hillerød

Analyserapport 170102-1  
2. januar 2017  
Blad 1 af 1



**Prøvetager:** Laboratoriet (DS/ISO19458)  
**Prøvested:** Harløse Vandværk  
**Prøvedato:** 30. december 2016

## MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE:

Prøvelokation	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	<i>E.coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Iltningstrappe (Bo. Syd)	13:05	-	< 1	< 1	15	77
Før Filter	13:00	-	1 !	< 1	< 1	30
Afgang, værk	12:55	8,9	< 1	< 1	< 1	190 !

Metode: SM9223, 20.ed. SM9223, 20.ed. DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk:	i.m.	i.m.	5	50
Ledningsnet:	i.m.	i.m.	20	200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

NOTE:

Der er udskiftet rør på vandværket, samt andet vedligeholdelses arbejde.

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.